

RESULTADOS DE LA VALORACIÓN

CERTIFICADO



COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

No válido para trámites ante aseguradoras ni financieras.

Vehículo

ORDEN COLSERAUTO S.A

FECHA:	14/11/2025	PLACA	DMX632
COMPAÑÍA	AUTOBOG SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S	ROMBO	25
No. ORDEN	1012906501	CENTRO DE INSPECCIÓN	CDA PESADOS Y LIVIANOS LAS AMERICAS [BOGOTA D.C.]
ASEGURABLE	SI	SUCURSAL	PRINCIPAL
TIPO DE ORDEN	Compañía de Seguros	DIRECCIÓN DE ENVÍO	CALLE 11 N 28 - 45 OFI 401
VALOR FASECOLDA	\$ 71.600.000	INTERMEDIARIO	DIRECTO []
VALOR COLSERAUTO	\$ 71.600.000	TIPO DE VEHICULO	
VALOR CLIENTE	\$ 0	DOMICILIO	
VALOR ACCESORIOS	\$ 200.000	No. RECIBO	1200277997
TIEMPO	84	FORMA DE PAGO	CO
ReInspección			
REINSPECCIÓN	NO	ASEGURABLE	
OBSERVACIÓN		FECHA	
SOLICITUD DE SERVICIO			
No. SOLICITUD	1012	¿QUIEN CREO LA SOLICITUD?	JULIETH CAMILA LOMBANA
¿CUANDO SE INGRESÓ?	14/11/2025	¿COMO INGRESÓ LA SOLICITUD?	F

CLIENTE COLSERAUTO S.A

Nombres	AUTOBOG SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S	No. Identificación	NIT NIT: 9015315853
Apellidos	901531585	E-mail	
Profesión	OTROS	Dirección	CALLE 11 28 45
Ciudad	BOGOTA D.C.	Teléfono	3214880243
Edad		Fecha Creación	28/03/2022
Sexo	M	Código	1369534

VEHICULO COLSERAUTO S.A

Placa	DMX632	Clase	CAMPERO
Modelo	2017	Marca	FORD
Código Fasecolda	03008059	No. Chasis	WF0CP6B94H1C00652
Kilometraje	101322	No. Serie	***
Tipo Servicio	PARTICULAR	No. Motor	H1C00652
Combustible	GASOLINA	Cilindraje	1999
Tipo Caja	TIPTRONICA	Nacionalidad	USA
Color	AZUL	Tipo carrocería	MONOVOL
Tipo de Pintura	Plana	Empresa Afiliación	
Vigencia Gases (RTM)	1/01/0001	Referencia	ESCAPE [3] [FL]
Vigencia SOAT	1/01/0001	Repotenciado (PESADOS)	
		Repotenciado a Modelo (PESADOS)	

INSPECCION VISUAL COLSERAUTO S.A

Deficiente	Aceptable	Optimo	
LATONERIA	75%		
PINTURA	70%		
VIDRIOS	100%		
CHASIS	100%		
TAPICERIA	100%		
FUGAS FLUIDO	93%		
IDENTIFICACIÓN	100%		

SubCategoría	Categoría	Pregunta	Respuesta
CHASIS	ESTADO GENERAL	ESTADO DEL CHASIS	Bueno
FUGAS FLUIDOS	VISTA INFERIOR	FUGA ACEITE CAJA	Sí
		FUGA ACEITE CARTER	No
		FUGA ACEITE MOTOR	No
		FUGA COMBUSTIBLE	No
		FUGA DIR. HIDR.	NA
		FUGA LIQ. FRENOS	No
LATONERIA	VISTA DERECHA	GUARDAFANGO	Arreglo Regular
		PUERTA DEL.	Arreglo Regular
		PUERTA TRAS.	Arreglo Regular
	VISTA FRONTAL	BABERO	NA
		BOMPER	Arreglo Regular
		CAPOT	Arreglo Regular
	VISTA IZQUIERDA	COSTADO	Arreglo Regular
		GUARDAFANGO	Arreglo Regular
		PUERTA DEL.	Arreglo Regular
		PUERTA TRAS.	Arreglo Regular
	VISTA POSTERIOR	BOMPER	Arreglo Bueno
		PLATON	NA
NA	ESTADO GENERAL	ANTENA	Manual
		CLASE PINTURA	Metalizada

	VIDRIOS DEL.	Electricos
	VIDRIOS TRAS.	Electricos
VISTA DERECHA	LLANTA DEL.	90
	LLANTA TRAS.	90
VISTA EXTERIORES	AJUSTE CIERRE BAUL/COMPUERTA	BUENO
	AJUSTE CIERRE CAPOT	BUENO
	AJUSTE CIERRE PUERTA DELANTERA DERECHA	BUENO
	AJUSTE CIERRE PUERTA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
	AJUSTE CIERRE PUERTA TRASERA DERECHA	BUENO
	AJUSTE CIERRE PUERTA TRASERA IZQUIERDA	BUENO
	FUNCIONAMIENTO DIRECCIONALES	FUNCIONA
	FUNCIONAMIENTO LUCES ALTAS	FUNCIONA
	FUNCIONAMIENTO LUCES BAJAS	FUNCIONA
	FUNCIONAMIENTO LUCES EXPLORADORAS	FUNCIONA
	FUNCIONAMIENTO LUCES FRENOS	FUNCIONA
	FUNCIONAMIENTO LUCES MEDIAS	FUNCIONA
	FUNCIONAMIENTO LUCES PARQUEO	FUNCIONA
	FUNCIONAMIENTO LUCES PLACA	FUNCIONA
	FUNCIONAMIENTO LUCES REVERSA	FUNCIONA
VISTA INFERIOR	ESTADO GUARDAPOLVO CAJA DIRECCIÓN	BUENO
	ESTADO BRAZOS DIRECCION TORULAS	BUENO
	ESTADO CARTER	BUENO
	ESTADO CAUCHOS SUSPENSION	BUENO
	ESTADO GUARDAPOLVOS EJES	BUENO
	ESTADO PROTECTORES INFERIORES	REGULAR
	ESTADO TANQUE CATALIZADOR GASES	NO VERIFICABLE
	ESTADO TANQUE SILENCIADOR	BUENO
	ESTADO TIJERAS	BUENO
	ESTADO TUBERIA FRENOS	BUENO
	ESTADO TUBO EXOSTO	BUENO
	FUGA ACEITE CAJA DE TRANSMISION	NA
	FUGA ACEITE CAJA VELOCIDADES	FUGA SIN GOTEO
	FUGA ACEITE DIRECCION HIDRAULICA	NA
	FUGA ACEITE MOTOR	SIN FUGA
	FUGA LIQUIDO BOMBA DE EMBRAGUE	NA
	FUGA LIQUIDO DE FRENOS	SIN FUGA
	FUGAS ACEITE POR AMORTIGUADOR	SIN FUGA
	FUGAS TANQUE COMBUSTIBLE	SIN FUGA
VISTA INTERIOR	CINTURONES	Retractil
	ENCENDEDOR	NA
	ESTADO CARTERAS PUERTAS	BUENO
	ESTADO TAPICERIA ASIENTOS	BUENO
	ESTADO TAPICERIA TECHO	BUENO
	ESTADO TIMÓN	BUENO
	FUNCIONAMIENTO ASIENTOS DELANTEROS	FUNCIONA
	FUNCIONAMIENTO CALEFACCION	FUNCIONA
	FUNCIONAMIENTO DESEMPAÑADOR	FUNCIONA
	FUNCIONAMIENTO ENCENDEDOR	NA
	FUNCIONAMIENTO ESPEJOS ELECTRICOS	FUNCIONA
	FUNCIONAMIENTO INDICADOR GAS-TEMP-ACEITE	FUNCIONA
	FUNCIONAMIENTO LIMPIABRISAS DELA	FUNCIONA
	FUNCIONAMIENTO LIMPIABRISAS TRASERO	FUNCIONA
	FUNCIONAMIENTO LUZ INTERIOR	FUNCIONA
	FUNCIONAMIENTO PITO	FUNCIONA
	FUNCIONAMIENTO RADIO	FUNCIONA
	FUNCIONAMIENTO RELOJ	FUNCIONA
	FUNCIONAMIENTO SWITCH-FACIL ARRANQUE	FUNCIONA
	FUNCIONAMIENTO TACOMETRO	FUNCIONA
	FUNCIONAMIENTO TECHO CORREDIZO	FUNCIONA
	FUNCIONAMIENTO VELOCIMETRO	FUNCIONA
	RELOJ	Si
	TAPIZADO CUERO	NA
	TESTIGO ABS	FUNCIONA
	TESTIGO AIR BARG	FUNCIONA
	TESTIGO CHECK ENGINE	FUNCIONA
VISTA IZQUIERDA	LLANTA DEL.	90
	LLANTA TRAS.	90
VISTA MOTOR	ESTADO CABLES INSTALACION DE ALTA	NA
	ESTADO CARCAZA CAJA DE VELOCIDADES	BUENO
	ESTADO CORREAS	NO VERIFICABLE
	ESTADO EXTERNO BATERIA	BUENO
	ESTADO FILTRO DE AIRE	NO VERIFICABLE
	ESTADO MANGUERAS RADIADOR	BUENO
	ESTADO RADIADOR	BUENO
	ESTADO RADIADOR A/A	BUENO
	ESTADO SOPORTE CAJA VELOCIDADES	NO VERIFICABLE
	ESTADO SOPORTE MOTOR	NO VERIFICABLE
	FUNCIONAMIENTO A/A	FUNCIONA
	NIVEL ACEITE DIRECCION HIDRAULICA	NA
	NIVEL ACEITE MOTOR	NIVEL NORMAL
	NIVEL AGUA LIMPIA VIDRIOS	NIVEL NORMAL
	NIVEL LIQUIDO DE FRENOS	NIVEL NORMAL
	NIVEL LIQUIDO EMBRAGUE	NA
	NIVEL REFRIGERANTE MOTOR	NIVEL NORMAL
	TENSION CORREAS	NO VERIFICABLE
	VISCOSIDAD ACEITE MOTOR	NA
VISTA POSTERIOR	PLUMILLA	NA
VISTA SUPERIOR	TIPO CABINA	Metal
PINTURA	ESTADO GENERAL	Piezas afectada: 6



MARCACION

COLSERAUTO S.A

¿Se marcó el vehículo?

No



SERVICIOS

COLSERAUTO S.A

L. AVALUO SENCILLO PLUS LG-LD

DETALLE DEL SERVICIO

Servicio	Usuario	Fecha Y Hora
VISUAL LIVIANOS	DANIEL STEVEN RUBIANO MARETINEZ	14/11/2025 3:10:32 p.m.
OBSERVACIONES	DANIEL STEVEN RUBIANO MARETINEZ	14/11/2025 3:10:32 p.m.
NOVEDADES	DANIEL STEVEN RUBIANO MARETINEZ	14/11/2025 3:10:32 p.m.
ACCESORIOS	DANIEL STEVEN RUBIANO MARETINEZ	14/11/2025 3:10:32 p.m.
PISTA	DANIEL STEVEN RUBIANO MARETINEZ	14/11/2025 3:10:32 p.m.
PERITAJE COMERCIAL	DANIEL STEVEN RUBIANO MARETINEZ	14/11/2025 3:10:32 p.m.
RUNT	DANIEL STEVEN RUBIANO MARETINEZ	14/11/2025 3:10:32 p.m.
FOTOS	CARLOS ANDRES MENDOZA PEÑA	14/11/2025 3:10:32 p.m.
IMPONTAS	ANDREA ESPERANZA DE AZ TORRES	14/11/2025 3:10:32 p.m.

ACCESORIOS

COLSERAUTO S.A

ORIGINALES

Accesorio	Marca	Descripcion	Referencia	Cantidad	Total
AIRE ACONDICIONADO				1	\$ 0
ALARMA				1	\$ 0
AMPLIACIONES				1	\$ 0
BLOQUEO CENTRAL				1	\$ 0
CINTURONES DE SEGURIDAD				1	\$ 0
DESEMPAÑADOR				1	\$ 0
DIRECCION ASISTIDA				1	\$ 0
ESPEJO RETROVISOR				1	\$ 0
ESPEJOS ELECTRICOS				1	\$ 0
EXPLORADORAS				1	\$ 0
LLANTAS				1	\$ 0
PARLANTES				1	\$ 0
PLUMILLA TRASERA				1	\$ 0
PORTA EQUIPAJE				1	\$ 0
RADIO CD				1	\$ 0
RELOJ				1	\$ 0
RINES				1	\$ 0
SPOILER				1	\$ 0
TAPICERIA DE CUERO				1	\$ 0
TECHO CORREDIZO				1	\$ 0
TERCER STOP				1	\$ 0
TWITER				1	\$ 0
VIDRIOS ELECTRICOS				1	\$ 0

ADICIONALES

Accesorio	Marca	Descripcion	Referencia	Cantidad	Total
	ORIGINAL	ABS	ORIGINAL	1	\$ 0
	ORIGINAL	AIR BAG	ORIGINAL	7	\$ 0
	ORIGINAL	SENSOR DE REVERSA	ORIGINAL	1	\$ 0
	ORIGINAL	CAMARA DE REVERSA	ORIGINAL	1	\$ 0
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL		SR	1	\$ 200.000

NOVEDADES

COLSERAUTO S.A

NO SE TOMA IMPRONTAS MOTOR POR DIFICIL ACCESO
 DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS
 PINTURA PRESENTA IMPUREZAS
 PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA
 SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES
 SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
 NUMERO DE SERIE ORIGINAL
 NUMERO DE CHASIS ORIGINAL
 PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

OBSERVACIONES

COLSERAUTO S.A

Servicio	Observacion	Usuario
OBSERVACIONES	VH PRESENTA RAYONES Y SUMIDOS EN CONTORNO, FUGA RETEN EJE, TESTIGO DE COMBUSTIBLE CON ALERTA ENCENDIDA, SE SUGIERE REALIZAR MANTENIMIENTOS EN COMPONENTES DE SUSPENSION, CAJA DE VELOCIDADES, DIRECCION Y SISTEMA DE FRENOS EN GENERAL POR KILOMETRAJE SEGUN PARAMETROS DEL FABRICANTE, ASEGURABILIDAD SUJETA A POLÍTICAS.	DANIEL STEVEN RUBIANO MARETINEZ

PRUEBA DE VACIO

COLSERAUTO S.A

PRUEBA RALENTI	inHg
PRUEBA ACELERACIÓN CONSTANTE	inHg
PRUEBA ACELERACIÓN A FONDO	0- inHg

COMPRESION DE MOTOR

COLSERAUTO S.A

CILINDRO 1	Psi	CILINDRO 5	Psi
CILINDRO 2	Psi	CILINDRO 6	Psi
CILINDRO 3	Psi	CILINDRO 7	Psi
CILINDRO 4	Psi	CILINDRO 8	Psi

DINAMOMETRO

COLSERAUTO S.A

Servicio de Dinamometro

PISTA

COLSERAUTO S.A

CONVENCIONES

Deficiente  Aceptable  Optimo 

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS	RUEDAS TRASERAS	FRENO DE MANO
-------------------	-----------------	---------------

SUSPENSION

EJES DELANTEROS	EJES TRASEROS
-----------------	---------------

ALINEACION Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS				ALINEACION	
Rueda Delantera Derecha	Rueda Delantera Izquierda	Rueda Trasera Derecha	Rueda Trasera Izquierda	Primer Eje	Segundo Eje
					