

RESULTADOS DE LA VALORACIÓN

CERTIFICADO



COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

No válido para trámites ante aseguradoras ni financieras.

Vehículo

ORDEN COLSERAUTO S.A

FECHA:	5/11/2025	PLACA	FZU221
COMPAÑÍA	AUTOBOG SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S	ROMBO	16
No. ORDEN	1012902048	CENTRO DE INSPECCIÓN	CDA PESADOS Y LIVIANOS LAS AMERICAS [BOGOTA D.C.]
ASEGURABLE	NO	SUCURSAL	PRINCIPAL
TIPO DE ORDEN	Compañía de Seguros	DIRECCIÓN DE ENVÍO	CALLE 11 N 28 - 45 OFI 401
VALOR FASECOLDA	\$ 33.900.000	INTERMEDIARIO	DIRECTO []
VALOR COLSERAUTO	\$ 33.900.000	TIPO DE VEHICULO	
VALOR CLIENTE	\$ 0	DOMICILIO	
VALOR ACCESORIOS	\$ 200.000	No. RECIBO	120027873
TIEMPO	215	FORMA DE PAGO	TD
ReInspección			
REINSPECCIÓN	NO	ASEGURABLE	
OBSERVACIÓN		FECHA	
SOLICITUD DE SERVICIO			
No. SOLICITUD	1001	¿QUIEN CREO LA SOLICITUD?	JULIETH CAMILA LOMBANA
¿CUANDO SE INGRESÓ?	5/11/2025	¿COMO INGRESÓ LA SOLICITUD?	F

CLIENTE COLSERAUTO S.A

Nombres	AUTOBOG SOLUCIONES INTEGRALES SAS	No. Identificación	CC CC: 901531585
Apellidos	...	E-mail	
Profesión	OTROS	Dirección	CR 51 98 SUR 233
Ciudad	BOGOTA D.C.	Teléfono	3104108900
Edad		Fecha Creación	23/11/2021
Sexo	M	Código	1352739

VEHICULO COLSERAUTO S.A

Placa	FZU221	Clase	AUTOMOVIL
Modelo	2017	Marca	CHEVROLET
Código Fasecolda	01601329	No. Chasis	9GASA68M8HB042202
Kilometraje	47187	No. Serie	9GASA68M8HB042202
Tipo Servicio	PARTICULAR	No. Motor	LCU163553745
Combustible	GASOLINA	Cilindraje	1399
Tipo Caja	MECANICA	Nacionalidad	COL
Color	AMARILLO	Tipo carroceria	AUTO 5P
Tipo de Pintura	Metalizada	Empresa Afiliación	
Vigencia Gases (RTM)	1/01/0001	Referencia	CHEVY TAXI PLUS [SAIL LT]
Vigencia SOAT	1/01/0001	Repotenciado (PESADOS)	
		Repotenciado a Modelo (PESADOS)	

INSPECCION VISUAL COLSERAUTO S.A

Deficiente	Aceptable	Optimo	
LATONERIA	81%		
PINTURA	80%		
VIDRIOS	100%		
CHASIS	97%		
TAPICERIA	100%		
FUGAS FLUIDO	98%		
IDENTIFICACIÓN	100%		

SubCategoría	Categoría	Pregunta	Respuesta
CHASIS	ESTADO GENERAL	ESTADO DEL CHASIS	Bueno
	VISTA CHASIS AUTOMOVIL	REF. PISOS DER.	Sumido
FUGAS FLUIDOS	VISTA INFERIOR	REF. PISOS IZQ.	Sumido
		FUGA ACEITE CAJA	No
		FUGA ACEITE CARTER	Si
		FUGA ACEITE MOTOR	No
		FUGA COMBUSTIBLE	No
		FUGA DIR. HIDR.	No
LATONERIA	VISTA DERECHA	FUGA LIQ. FRENOS	No
		COSTADO	Golpe Medio
	VISTA FRONTAL	PUERTA TRAS.	Sumido
		BABERO	NA
		BOMPER	Rayon
	VISTA INFERIOR	CAPOT	Golpe Fuerte
		ESTRIBO IZQ.	Golpe Medio
	VISTA IZQUIERDA	GUARDAFANGO	Sumido
		PUERTA DEL.	Sumido
	VISTA POSTERIOR	BOMPER	Regular
PLATON		NA	
VISTA SUPERIOR	CAPOTA	Arreglo Regular	
	ESTADO GENERAL	ANTENA	Manual

	CLASE PINTURA	Metalizada
	VIDRIOS DEL.	Eléctricos
	VIDRIOS TRAS.	Manuales
VISTA DERECHA	LLANTA DEL.	90
	LLANTA TRAS.	90
VISTA EXTERIORES	AJUSTE CIERRE BAUL/COMPUERTA	BUENO
	AJUSTE CIERRE CAPOT	BUENO
	AJUSTE CIERRE PUERTA DELANTERA DERECHA	BUENO
	AJUSTE CIERRE PUERTA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
	AJUSTE CIERRE PUERTA TRASERA DERECHA	BUENO
	AJUSTE CIERRE PUERTA TRASERA IZQUIERDA	BUENO
	FUNCIONAMIENTO DIRECCIONALES	FUNCIONA
	FUNCIONAMIENTO LUCES ALTAS	FUNCIONA
	FUNCIONAMIENTO LUCES BAJAS	FUNCIONA
	FUNCIONAMIENTO LUCES EXPLORADORAS	NA
	FUNCIONAMIENTO LUCES FRENOS	FUNCIONA
	FUNCIONAMIENTO LUCES MEDIAS	NO FUNCIONA
	FUNCIONAMIENTO LUCES PARQUEO	FUNCIONA
	FUNCIONAMIENTO LUCES PLACA	FUNCIONA
	FUNCIONAMIENTO LUCES REVERSA	FUNCIONA
VISTA INFERIOR	CUNA MOTOR	Sumido
	ESATDO GUARDAPOLVO CAJA DIRECCIÓN	BUENO
	ESTADO BRAZOS DIRECCION TORULAS	BUENO
	ESTADO CARTER	BUENO
	ESTADO CAUCHOS SUSPENSION	BUENO
	ESTADO GUARDAPOLVOS EJES	BUENO
	ESTADO PROTECTORES INFERIORES	REGULAR
	ESTADO TANQUE CATALIZADOR GASES	NO VERIFICABLE
	ESTADO TANQUE SILENCIADOR	BUENO
	ESTADO TIJERAS	BUENO
	ESTADO TUBERIA FRENOS	BUENO
	ESTADO TUBO EXOSTO	BUENO
	FUGA ACEITE CAJA DE TRANSMISION	NA
	FUGA ACEITE CAJA VELOCIDADES	SIN FUGA
	FUGA ACEITE DIRECCION HIDRAULICA	SIN FUGA
	FUGA ACEITE MOTOR	FUGA SIN GOTEO
	FUGA LIQUIDO BOMBA DE EMBRAGUE	SIN FUGA
	FUGA LIQUIDO DE FRENOS	SIN FUGA
	FUGAS ACEITE POR AMORTIGUADOR	SIN FUGA
	FUGAS TANQUE COMBUSTIBLE	SIN FUGA
VISTA INTERIOR	CINTURONES	Retractil
	ENCENDEDOR	NA
	ESTADO CARTERAS PUERTAS	BUENO
	ESTADO TAPICERIA ASIENTOS	BUENO
	ESTADO TAPICERIA TECHO	BUENO
	ESTADO TIMÓN	BUENO
	FUNCIONAMIENTO ASIENTOS DELANTEROS	FUNCIONA
	FUNCIONAMIENTO CALEFACCION	FUNCIONA
	FUNCIONAMIENTO DESEMPAÑADOR	FUNCIONA
	FUNCIONAMIENTO ENCENDEDOR	NA
	FUNCIONAMIENTO ESPEJOS ELECTRICOS	FUNCIONA
	FUNCIONAMIENTO INDICADOR GAS-TEMP-ACEITE	FUNCIONA
	FUNCIONAMIENTO LIMPIABRISAS DELA	FUNCIONA
	FUNCIONAMIENTO LIMPIABRISAS TRASERO	NA
	FUNCIONAMIENTO LUZ INTERIOR	FUNCIONA
	FUNCIONAMIENTO PITO	FUNCIONA
	FUNCIONAMIENTO RADIO	FUNCIONA
	FUNCIONAMIENTO RELOJ	FUNCIONA
	FUNCIONAMIENTO SWITCH-FACIL ARRANQUE	FUNCIONA
	FUNCIONAMIENTO TACOMETRO	FUNCIONA
	FUNCIONAMIENTO TECHO CORREDIZO	NA
	FUNCIONAMIENTO VELOCIMETRO	FUNCIONA
	RELOJ	Si
	TAPIZADO CUERO	NA
	TESTIGO ABS	FUNCIONA
	TESTIGO AIR BARG	FUNCIONA
	TESTIGO CHECK ENGINE	FUNCIONA
VISTA IZQUIERDA	LLANTA DEL.	90
	LLANTA TRAS.	90
VISTA MOTOR	ESTADO CABLES INSTALACION DE ALTA	NA
	ESTADO CARCAZA CAJA DE VELOCIDADES	BUENO
	ESTADO CORREAS	NO VERIFICABLE
	ESTADO EXTERNO BATERIA	BUENO
	ESTADO FILTRO DE AIRE	NO VERIFICABLE
	ESTADO MANGUERAS RADIADOR	BUENO
	ESTADO RADIADOR	BUENO
	ESTADO RADIADOR A/A	BUENO
	ESTADO SOPORTE CAJA VELOCIDADES	NO VERIFICABLE
	ESTADO SOPORTE MOTOR	NO VERIFICABLE
	FUNCIONAMIENTO A/A	FUNCIONA
	NIVEL ACEITE DIRECCION HIDRAULICA	NIVEL NORMAL
	NIVEL ACEITE MOTOR	NIVEL NORMAL
	NIVEL AGUA LIMPIA VIDRIOS	NIVEL NORMAL
	NIVEL LIQUIDO DE FRENOS	NIVEL NORMAL
	NIVEL LIQUIDO EMBRAGUE	NIVEL NORMAL
	NIVEL REFRIGERANTE MOTOR	NIVEL NORMAL
	TENSION CORREAS	NO VERIFICABLE
	VISCOSIDAD ACEITE MOTOR	NA
VISTA POSTERIOR	PLUMILLA	NA
VISTA SUPERIOR	TIPO CABINA	Metal
PINTURA	ESTADO GENERAL	ESTADO PINTURA
		Piezas afectada: 4



MARCACION

COLSERAUTO S.A

¿Se marcó el vehículo?

No



SERVICIOS

COLSERAUTO S.A

L. AVALUO SENCILLO PLUS LG-LD

DETALLE DEL SERVICIO

Servicio	Usuario	Fecha Y Hora
IMPRONTAS	ANGIE NATALY GALINDO	5/11/2025 11:44:23 a.m.
PISTA	ANGIE NATALY GALINDO	5/11/2025 11:44:23 a.m.
RUNT	ANGIE NATALY GALINDO	5/11/2025 11:44:23 a.m.
PERITAJE COMERCIAL	DANIEL STEVEN RUBIANO MARETINEZ	5/11/2025 11:44:23 a.m.
VISUAL LIVIANOS	DANIEL STEVEN RUBIANO MARETINEZ	5/11/2025 11:44:23 a.m.
OBSERVACIONES	DANIEL STEVEN RUBIANO MARETINEZ	5/11/2025 11:44:23 a.m.
MOVDADES	DANIEL STEVEN RUBIANO MARETINEZ	5/11/2025 11:44:23 a.m.

NOVEDADES	DANIEL STEVEN RUBIANO MARETINEZ	5/11/2025 11:44:23 a.m.
ACCESORIOS	DANIEL STEVEN RUBIANO MARETINEZ	5/11/2025 11:44:23 a.m.
FOTOS	CARLOS ANDRES MENDOZA PEÑA	5/11/2025 11:44:23 a.m.

ACCESORIOS

COLSERAUTO S.A

ORIGINALES

Accesorio	Marca	Descripcion	Referencia	Cantidad	Total
AIRE ACONDICIONADO				1	\$ 0
ALARMA				1	\$ 0
BLOQUEO CENTRAL				1	\$ 0
CINTURONES DE SEGURIDAD				1	\$ 0
DESEMPAÑADOR				1	\$ 0
DIRECCION HIDRAULICA				1	\$ 0
ESPEJO RETROVISOR				1	\$ 0
ESPEJOS ELECTRICOS				1	\$ 0
LLANTAS				1	\$ 0
PARLANTES				1	\$ 0
PLUMILLA TRASERA				1	\$ 0
RADIO CD				1	\$ 0
RELOJ				1	\$ 0
RINES				1	\$ 0
TAPICERIA DE CUERO				1	\$ 0
TERCER STOP				1	\$ 0
TWITER				1	\$ 0
VIDRIOS ELECTRICOS				1	\$ 0

ADICIONALES

Accesorio	Marca	Descripcion	Referencia	Cantidad	Total
	ORIGINAL	ABS	ORIGINAL	1	\$ 0
	ORIGINAL	AIR BAG	ORIGINAL	2	\$ 0
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL		SR	1	\$ 200.000

NOVEDADES

COLSERAUTO S.A

SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
 PINTURA PRESENTA IMPUREZAS
 PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA
 PINTURA CON MARCAS DE LIJADO
 SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES
 MATRÍCULA NO CORRESPONDE AL MODELO DEL VEHÍCULO
 PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

OBSERVACIONES

COLSERAUTO S.A

Servicio	Observacion	Usuario
OBSERVACIONES	VH PRESENTA RAYONES Y SUMIDOS EN CONTORNO, VH NO ASEGURABLE. MOTICO DE RECHAZO: ESTRIBO IZQUIERDO CON GOLPE MEDIO, CAPOT CON GOLPE FUERTE, BOMPER TRASERO FISURADO. PLACA DELANTERA GOLPEADA, FUERTE RAYONES EN BOMPER DELANTERO, RINES RAYADOS, SE SUGIERE REALIZAR MANTENIMIENTOS EN COMPONENTES DE SUSPENSIÓN, CAJA DE VELOCIDADES, DIRECCIÓN Y SISTEMA DE FRENOS EN GENERAL POR KILOMETRAJE SEGUN PARAMETROS DEL FABRICANTE, ASEGURABILIDAD SUJETA A POLÍTICAS.	DANIEL STEVEN RUBIANO MARETINEZ

PRUEBA DE VACIO

COLSERAUTO S.A

PRUEBA RALENTI	inHg
PRUEBA ACELERACIÓN CONSTANTE	inHg
PRUEBA ACELERACIÓN A FONDO	0- inHg

COMPRESION DE MOTOR

COLSERAUTO S.A

CILINDRO 1	Psi	CILINDRO 5	Psi
CILINDRO 2	Psi	CILINDRO 6	Psi
CILINDRO 3	Psi	CILINDRO 7	Psi
CILINDRO 4	Psi	CILINDRO 8	Psi

DINAMOMETRO

COLSERAUTO S.A

Servicio de Dinamometro	
-------------------------	--

PISTA

COLSERAUTO S.A

CONVENCIONES



Deficiente

Aceptable

Optimo

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS	RUEDAS TRASERAS	FRENO DE MANO
-------------------	-----------------	---------------

SUSPENSIÓN

EJES DELANTEROS	EJES TRASEROS
-----------------	---------------

ALINEACIÓN Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS				ALINEACION	
Rueda Delantera Derecha	Rueda Delantera Izquierda	Rueda Trasera Derecha	Rueda Trasera Izquierda	Primer Eje	Segundo Eje