

RESULTADOS DE LA VALORACIÓN

CERTIFICADO



COLSERAUTO S.A.

www.colserauto.com

No válido para trámites ante aseguradoras ni financieras.

Vehículo

ORDEN COLSERAUTO S.A

FECHA:	11/11/2025	PLACA	MKT355
COMPAÑÍA	AUTOBOG SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S	ROMBO	1
No. ORDEN	1012904353	CENTRO DE INSPECCIÓN	CDA PESADOS Y LIVIANOS LAS AMERICAS [BOGOTA D.C.]
ASEGURABLE	SI	SUCURSAL	PRINCIPAL
TIPO DE ORDEN	Compañía de Seguros	DIRECCIÓN DE ENVÍO	CALLE 11 N 28 - 45 OFI 401
VALOR FASECOLDA	\$ 31.300.000	INTERMEDIARIO	DIRECTO []
VALOR COLSERAUTO	\$ 31.300.000	TIPO DE VEHICULO	
VALOR CLIENTE	\$ 0	DOMICILIO	
VALOR ACCESORIOS	\$ 200.000	No. RECIBO	120027948
TIEMPO	325	FORMA DE PAGO	CO
ReInspección			
REINSPECCIÓN	NO	ASEGURABLE	
OBSERVACIÓN		FECHA	
SOLICITUD DE SERVICIO			
No. SOLICITUD	1004	¿QUIEN CREO LA SOLICITUD?	JULIETH CAMILA LOMBANA
¿CUANDO SE INGRESÓ?	10/11/2025	¿COMO INGRESÓ LA SOLICITUD?	F

CLIENTE COLSERAUTO S.A

Nombres	AUTOBOG SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S	No. Identificación	NIT NIT: 9015315853
Apellidos	901531585	E-mail	
Profesión	OTROS	Dirección	CALLE 11 28 45
Ciudad	BOGOTA D.C.	Teléfono	3214880243
Edad		Fecha Creación	28/03/2022
Sexo	M	Código	1369534

VEHICULO COLSERAUTO S.A

Placa	MKT355	Clase	AUTOMOVIL
Modelo	2012	Marca	VOLKSWAGEN
Código Fasecolda	09201125	No. Chasis	3VWBV49M9CM046075
Kilometraje	57849	No. Serie	3VWBV49M9CM046075
Tipo Servicio	PARTICULAR	No. Motor	CBP334072
Combustible	GASOLINA	Cilindraje	1984
Tipo Caja	MECANICA	Nacionalidad	MEX
Color	GRIS	Tipo carroceria	AUTO SEDAN
Tipo de Pintura	Metalizada	Empresa Afiliación	
Vigencia Gases (RTM)	1/01/0001	Referencia	JETTA [5]
Vigencia SOAT	1/01/0001	Repotenciado (PESADOS)	
		Repotenciado a Modelo (PESADOS)	

INSPECCION VISUAL COLSERAUTO S.A

	Deficiente	Aceptable	Optimo
LATONERIA		95%	
PINTURA		95%	
VIDRIOS		100%	
CHASIS		100%	
TAPICERIA		100%	
FUGAS FLUIDO		100%	
IDENTIFICACIÓN		100%	

SubCategoria	Categoria	Pregunta	Respuesta
CHASIS	ESTADO GENERAL	ESTADO DEL CHASIS	Bueno
FUGAS FLUIDOS	VISTA INFERIOR	FUGA ACEITE CAJA	No
		FUGA ACEITE CARTER	No
		FUGA ACEITE MOTOR	No
		FUGA COMBUSTIBLE	No
		FUGA DIR. HIDR.	No
		FUGA LIQ. FRENOS	No
LATONERIA	VISTA DERECHA	COSTADO	Golpe Medio
		GUARDAFANGO	Rayon
	VISTA FRONTAL	BABERO	NA
		BOMPER	Rayon
	VISTA POSTERIOR	BOMPER	Rayon
		PLATON	NA
NA	ESTADO GENERAL	ANTENA	Manual
		CLASE PINTURA	Metalizada
		VIDRIOS DEL.	Electricos
		VIDRIOS TRAS.	Electricos
	VISTA DERECHA	LLANTA DEL.	100
		LLANTA TRAS.	60

	VISTA EXTERIORES	AJUSTE CIERRE BAUL/COMPUERTA	BUENO
		AJUSTE CIERRE CAPOT	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA DELANTERA DERECHA	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA DELANTERA IZQUIERDA	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA TRASERA DERECHA	BUENO
		AJUSTE CIERRE PUERTA TRASERA IZQUIERDA	BUENO
		FUNCIONAMIENTO DIRECCIONALES	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES ALTAS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES BAJAS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES EXPLORADORAS	NA
		FUNCIONAMIENTO LUCES FRENOS	NO FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES MEDIAS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES PARQUEO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES PLACA	NO FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LUCES REVERSA	FUNCIONA
	VISTA INFERIOR	CUNA MOTOR	Sumido
		ESTADO GUARDAPOLVO CAJA DIRECCION	BUENO
		ESTADO BRAZOS DIRECCION TORULAS	BUENO
		ESTADO CARTER	BUENO
		ESTADO CAUCHOS SUSPENSION	BUENO
		ESTADO GUARDAPOLVOS EJES	BUENO
		ESTADO PROTECTORES INFERIORES	NA
		ESTADO TANQUE CATALIZADOR GASES	BUENO
		ESTADO TANQUE SILENCIADOR	BUENO
		ESTADO TIJERAS	BUENO
		ESTADO TUBERIA FRENOS	BUENO
		ESTADO TUBO EXOSTO	BUENO
		FUGA ACEITE CAJA DE TRANSMISION	NA
		FUGA ACEITE CAJA VELOCIDADES	SIN FUGA
		FUGA ACEITE DIRECCION HIDRAULICA	SIN FUGA
		FUGA ACEITE MOTOR	SIN FUGA
		FUGA LIQUIDO BOMBA DE EMBRAGUE	NA
		FUGA LIQUIDO DE FRENOS	SIN FUGA
		FUGAS ACEITE POR AMORTIGUADOR	SIN FUGA
		FUGAS TANQUE COMBUSTIBLE	SIN FUGA
	VISTA INTERIOR	CINTURONES	Retractil
		ENCENDEDOR	Si
		ESTADO CARTERAS PUERTAS	BUENO
		ESTADO TAPICERIA ASIENTOS	BUENO
		ESTADO TAPICERIA TECHO	BUENO
		ESTADO TIMÓN	BUENO
		FUNCIONAMIENTO ASIENTOS DELANTEROS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO CALEFACCION	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO DESEMPAÑADOR	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO ENCENDEDOR	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO ESPEJOS ELECTRICOS	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO INDICADOR GAS-TEMP-ACEITE	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LIMPIABRISAS DELA	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO LIMPIABRISAS TRASERO	NA
		FUNCIONAMIENTO LUZ INTERIOR	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO PITO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO RADIO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO RELOJ	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO SWITCH-FACIL ARRANQUE	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO TACOMETRO	FUNCIONA
		FUNCIONAMIENTO TECHO CORREDIZO	NA
		FUNCIONAMIENTO VELOCIMETRO	FUNCIONA
		RELOJ	Si
		TAPIZADO CUERO	NA
		TESTIGO ABS	NA
		TESTIGO AIR BARG	FUNCIONA
		TESTIGO CHECK ENGINE	FUNCIONA
	VISTA IZQUIERDA	LLANTA DEL.	60
		LLANTA TRAS.	60
	VISTA MOTOR	ESTADO CABLES INSTALACION DE ALTA	NA
		ESTADO CARCAZA CAJA DE VELOCIDADES	BUENO
		ESTADO CORREAS	NO VERIFICABLE
		ESTADO EXTERNO BATERIA	BUENO
		ESTADO FILTRO DE AIRE	NO VERIFICABLE
		ESTADO MANGUERAS RADIADOR	BUENO
		ESTADO RADIADOR	BUENO
		ESTADO RADIADOR A/A	BUENO
		ESTADO SOPORTE CAJA VELOCIDADES	NO VERIFICABLE
		ESTADO SOPORTE MOTOR	NO VERIFICABLE
		FUNCIONAMIENTO A/A	FUNCIONA
		NIVEL ACEITE DIRECCION HIDRAULICA	NIVEL NORMAL
		NIVEL ACEITE MOTOR	NIVEL NORMAL
		NIVEL AGUA LIMPIA VIDRIOS	NIVEL NORMAL
		NIVEL LIQUIDO DE FRENOS	NIVEL NORMAL
		NIVEL LIQUIDO EMBRAGUE	NA
		NIVEL REFRIGERANTE MOTOR	NIVEL NORMAL
		TENSION CORREAS	NO VERIFICABLE
		VISCOSIDAD ACEITE MOTOR	NA
	VISTA POSTERIOR	PLUMILLA	NA
	VISTA SUPERIOR	TIPO CABINA	Metal
PINTURA	ESTADO GENERAL	ESTADO PINTURA	Piezas afectada: 1



MARCACION

COLSERAUTO S.A.

¿Se marcó el vehículo?

No



SERVICIOS

COLSERAUTO S.A.

L. AVALUO SENCILLO PLUS LG-LD

DETALLE DEL SERVICIO

Servicio	Usuario	Fecha Y Hora
FOTOS	JAVIER MAURICIO RODRIGUEZ NIÑO	11/11/2025 8:07:54 a.m.
PISTA	JAVIER MAURICIO RODRIGUEZ NIÑO	11/11/2025 8:07:54 a.m.
RUNT	JAVIER MAURICIO RODRIGUEZ NIÑO	11/11/2025 8:07:54 a.m.
PERITAJE COMERCIAL	CARLOS ANDRES MENDOZA PEÑA	11/11/2025 8:07:54 a.m.
VISUAL LIVIANOS	CARLOS ANDRES MENDOZA PEÑA	11/11/2025 8:07:54 a.m.
OBSERVACIONES	CARLOS ANDRES MENDOZA PEÑA	11/11/2025 8:07:54 a.m.
NOVEDADES	CARLOS ANDRES MENDOZA PEÑA	11/11/2025 8:07:54 a.m.
ACCESORIOS	CARLOS ANDRES MENDOZA PEÑA	11/11/2025 8:07:54 a.m.
IMPRONTAS	ANDREA ESPERANZA DÍAZ TORRES	11/11/2025 8:07:54 a.m.



ACCESORIOS

COLSERAUTO S.A.

ORIGINALES						
Accesorio	Marca	Descripcion	Referencia	Cantidad	Total	
AIRE ACONDICIONADO				1	\$ 0	
ALARMA				1	\$ 0	
BLOQUEO CENTRAL				1	\$ 0	
CINTURONES DE SEGURIDAD				1	\$ 0	
DESEMPAÑADOR				1	\$ 0	
DIRECCION HIDRAULICA				1	\$ 0	
ESPEJO RETROVISOR				1	\$ 0	
ESPEJOS ELECTRICOS				1	\$ 0	
LLANTAS				1	\$ 0	
PARLANTES				1	\$ 0	
RADIO CD				1	\$ 0	
RELOJ				1	\$ 0	
RINES				1	\$ 0	
TERCER STOP				1	\$ 0	
VIDRIOS ELECTRICOS				1	\$ 0	

ADICIONALES						
Accesorio	Marca	Descripcion	Referencia	Cantidad	Total	
PELICULA DE SEGURIDAD	ORIGINAL	AIR BAG		2	\$ 0	
	OPCIONAL			1	\$ 200.000	

NOVEDADES COLSERAUTO S.A

DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO NO SE HALLARON INCONSISTENCIAS EN NUESTRAS BASES DE DATOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
 PINTURA CON ACABADO PIEL NARANJA
 SE SUGIERE VERIFICAR HISTORIAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES
 SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
 PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

OBSERVACIONES COLSERAUTO S.A

Servicio	Observacion	Usuario
OBSERVACIONES	SE SUGIERE MANTENIMIENTO EN SISTEMA DE FRENOS, DIRECCION, COMPONENTES INTERNOS DE CAJA DE VELOCIDADES Y SUSPENSION POR KM, ASEGURABILIDAD SUJETA A POLÍTICAS DE CADA COMPAÑÍA DE SEGUROS, LEVES SUMIDOS Y RAYONES EN LATONERIA.	CARLOS ANDRES MENDOZA PEÑA

PRUEBA DE VACIO COLSERAUTO S.A

PRUEBA RALENTI	inHg
PRUEBA ACELERACIÓN CONSTANTE	inHg
PRUEBA ACELERACIÓN A FONDO	0- inHg

COMPRESION DE MOTOR COLSERAUTO S.A

CILINDRO 1	Psi	CILINDRO 5	Psi
CILINDRO 2	Psi	CILINDRO 6	Psi
CILINDRO 3	Psi	CILINDRO 7	Psi
CILINDRO 4	Psi	CILINDRO 8	Psi

DINAMOMETRO COLSERAUTO S.A

Servicio de Dinamometro

PISTA COLSERAUTO S.A

CONVENCIONES

Deficiente  Aceptable  Optimo 

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS	RUEDAS TRASERAS	FRENO DE MANO

SUSPENSIÓN

EJES DELANTEROS	EJES TRASEROS

ALINEACIÓN Y LLANTAS

% VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS				ALINEACION	
Rueda Delantera Derecha	Rueda Delantera Izquierda	Rueda Trasera Derecha	Rueda Trasera Izquierda	Primer Eje	Segundo Eje
					